

Таблица подбора решет для зерноочистительных машин:

| Применяемость | Габаритные размеры полотна | Толщина, мм | Тип отверстий | Размеры отверстий, мм |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| Зерноочистительные машины ОВС-25,СМ-4 | 790 х 990* | 0,55 | • | от 1,1 до 1,3 |
| | | 0,8 | • | от 1,5 до 2,8 |
| | | 0,8 | ■ | от 1,2х12 до 1,8х20 |
| | | 0,8 | • | от 3,0 до 25,0 |
| | | 0,8 | ■ | от 2,0х20 до 12х50 |
| | | 0,8 | ▲ | от 3,5 до 6,5 |
| | | 1,0 | • | от 3,0 до 25,0 |
| | | 1,0 | ■ | от 2,0 до 12х50 |
| | | 1,0 | ■ | от 1,6х20 до 1,8х20 |
| Машины ЗВС-25, ЗАВ-40, КЗУ-40 | 990 х 740 | 0,55 | • | от 1,1 до 1,3 |
| | | 0,8 | • | от 1,5 до 2,8 |
| | | 0,8 | ■ | от 1,2х12 до 1,8х20 |
| | | 0,8 | • | от 3,0 до 25,0 |
| | | 0,8 | ■ | от 2,0х20 до 12х50 |
| | | 0,8 | ▲ | от 3,5 до 6,5 |
| | | 1,0 | • | от 3,0 до 25,0 |
| | | 1,0 | ■ | от 2,0 до 12х50 |
| | | 1,0 | ■ | от 1,6 до 1,8 |
| БЦС-100, МЗП-50 | 490 х 990 гнутые хк | 0,6 | • | от 1,1 до 1,3 |
| | | 0,8 | • | от 1,5 до 2,8 |
| | | 0,8 | ■ | от 1,2х12 до 1,4х20 |
| | | 1,0 | • | от 3,0 до 25,0 |
| | | 1,0 | ■ | от 2,0х20 до 12х50 |
| | | 1,0 | ■ | от 1,5х12 до 1,8х20 |
| ПЕТКУСы К-547А, К-527А | 292х714* гнутые с рифами оц | 0,55 | • | от 1,1 до 1,3 |
| | | 0,8 | • | от 1,5 до 2,8 |
| | | 0,8 | ■ | от 1,2х12 до 1,8х20 |
| | | 0,8 | • | от 3,0 до 25,0 |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------|
| | | 0,8 | ■ | от 2,0x20 до 12x50 | | |
| | | 0,8 | ▲ | от 3,0 до 6,5 | | |
| ПЕТКУСы U 12 2.4, 15 2.4, 40, 60; М 12 3.6, 15 3.6; V 12 3.6, 15 3.6 | 292 x 714 гнутые с рифами без бортов | 0,55 | ● | от 1,1 до 1,3 | | |
| | | 0,8 | ● | от 1,5 до 2,8 | | |
| | | 0,8 | ■ | от 1,2x12 до 1,8x20 | | |
| | | 0,8 | ● | от 3,0 до 25,0 | | |
| | | 0,8 | ■ | от 2,0x20 до 12x50 | | |
| | | 0,8 | ▲ | от 3,5 до 6,5 | | |
| | | Петкус-гигант | 700 x 1065* оц | 0,55 | ● | от 1,1 до 1,3 |
| | | | | 0,8 | ● | от 1,5 до 2,8 |
| ● | от 3,0 до 25,0 | | | | | |
| ■ | от 2,0x20 до 12x50 | | | | | |
| ■ | от 1,2x12 до 1,8x20 | | | | | |
| ▲ | от 3,5 до 6,5 | | | | | |
| 1,0 | ● | | | от 3,0 до 25,0 | | |
| 1,0 | ■ | | | от 1,6x20 до 1,8x20 | | |
| 1,0 | ■ | | | от 2,0 до 12x50 | | |
| БИС-100, БЛС | 750 x 1000* оц | | | 0,55 | ● | от 1,1 до 1,3 |
| | | 0,8 | ● | от 1,5 до 2,8 | | |
| | | | ■ | от 1,2x12 до 1,8x20 | | |
| | | | ● | от 3,0 до 25,0 | | |
| | | | ■ | от 2,0x20 до 12x50 | | |
| | | | ▲ | от 3,5 до 6,5 | | |
| | | 1,0 | ● | от 3,0 до 25,0 | | |
| | | 1,0 | ■ | от 2,0 до 12x50 | | |
| 1,0 | ■ | от 1,6x20 до 1,8x20 | | | | |
| Сепараторы | 710 x 1420 оцинкованные (не складская программа) | 0,55 | ● | от 1,1 до 1,3 | | |
| | | 0,8 | ● | от 1,5 до 2,8 | | |
| | | | ■ | от 1,2x12 до 1,8x20 | | |
| | | | ● | от 3,0 до 25,0 | | |
| | | | ■ | от 2,0x20 до 12x50 | | |
| Сепараторы | 710 x 1420 | 0,8 | ▲ | от 3,5 до 6,5 | | |

| | | | | |
|------------------------|---|--------|-----------|---------------------|
| | оцинкованные (не складская программа) | 1,0 | ● | от 3,0 до 25,0 |
| | | 1,0 | ■ | от 2,0 до 12х50 |
| | | 1,0 | ■ | от 1,6х20 до 1,8х20 |
| Сепараторы СВУ | 990 х 490* оц | 0,55 | ● | от 1,1 до 1,3 |
| | | 0,8 | ● | от 1,5 до 2,8 |
| | | | ■ | от 1,2х12 до 1,8х20 |
| | | | ● | от 3,0 до 25,0 |
| | | 1,0 | ■ | от 2,0х20 до 12х50 |
| | | | ▲ | от 3,5 до 6,5 |
| | | | ● | от 3,0 до 25,0 |
| | | 1,0 | ■ | от 2,0 до 12х50 |
| | | 1,0 | ■ | от 1,6х20 до 1,8х20 |
| Триерные листы | 800х2000* х/к | 1,5 | ●выдавлен | d=5,0; 9,5 |
| | 1000х2000 х/к | 1,5 | | d=5,0; 9,5 |
| Дробилки | | | | |
| Дробилки КДУ-2 | 388 х 663* б/кромок | 1,5х/к | ● | 3,0; 6,0 |
| | | 2,0х/к | ● | 3,0; 4,0; 5,0 |
| Дробилки ДДП | 440 х 1050, 440 х 1042 | 1,5х/к | ● | 3,0; 6,0 |
| | | 2,0х/к | ● | 3,0; 4,0; 5,0 |
| Дробилка ГДР | 663 х 1250* б/кромок х/к | 1,5х/к | ● | 3,0; 6,0 |
| | | 2,0х/к | ● | 3,0; 4,0; 5,0 |
| Дробилка ДДР | 640х1042 б/кромок х/к | 1,5х/к | ● | 3,0; 6,0 |
| | | 2,0х/к | ● | 3,0; 4,0; 5,0 |
| Дробилка СП "Совокрим" | 500 х 1360* б/кромок х/к | 1,5 | ● | 3,0; 6,0 |
| | | 2,0 | ● | 3,0; 4,0; 5,0 |
| Дробилка | 500х1574* б/кромок х/к | 1,5х/к | ● | 2,0; 3,0; 6,0 |
| | | 2,0х/к | ● | 3,0; 4,0; 5,0 |